

COMUNITA' MONTANA DEL VULTURE

Sede: Rionero in Vulture

Prot. n° 1746

PROVINCIA DI POTENZA

Pubbl. dal 23 MAG. 2011
al 7 GIU. 2011

SERVIZIO LL.PP.

DETERMINAZIONE N° 9/113 del 19/5/11

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE STAMPANTE SAMSUNG 5100 E SOSTITUZIONE RULLO PRESA CARTA E SFOGLIATOIO.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che a seguito della rottura del rullo presa carta della stampante SAMSUNG 5100 si rende necessario provvedere alla sua riparazione;

Considerato che per la riparazione e sostituzione degli elementi citati in oggetto serve impegnare la somma di € 54,00 IVA compresa;

Ritenuto opportuno impegnare la somma di € 54,00 IVA compresa;

Vista la disponibilità finanziaria sul capitolo di intervento n° 1060403 - Bilancio 2011;

DETERMINA

1. Di impegnare, come in effetti impegna, la somma di € 54,00 IVA compresa per la riparazione della stampante SAMSUNG 5100 con la sostituzione del rullo presa carta e sfogliatoio;
2. Di imputare la predetta spesa all'intervento n° 1060403 - del Bilancio 2011;
3. Di procedere alla liquidazione con successivo atto;
4. Di rimettere la presente al responsabile dell'Ufficio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Sonnese Michele



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Giovanni BUCCINO



Rionero li 19 MAG. 2011

TA/DG